Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iaşi, RO-700495
telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro

COMUNICAT

Întreruperi ale furnizării apei şi presiune scăzută pe traseul aducțiunii Timișești, ca urmare a lucrărilor la Autostrada Moldovei A7

APAVITAL S.A. informează că, pentru realizarea unor lucrări de relocare a conductelor de aducțiune Timișești, la solicitarea unei firme care execută lucrări la Autostrada Moldovei A7, tronsonul Bacău–Pașcani, furnizarea apei potabile va fi întreruptă sau se va realiza cu presiune scăzută începând de joi, 5 noiembrie 2026, ora 01:00, până vineri, 6 noiembrie 2026, ora estimată 23:00.

Intervenția vizează relocarea conductelor Fir III Premo DN 1000 mm și Fir IV Premo DN 800 mm, în zona intersecției DN E85 cu localitățile Săbăoani și Mircești. Amploarea lucrărilor și timpul necesar pentru repunerea în funcțiune a conductelor și refacerea presiunii în sistem determină revenirea treptată la regimul normal de furnizare.

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pentru utilizatorii din:

- comuna Mogoșești-Siret, județul Iași;
- comuna Iugani, județul Iași;
- comuna Gherăești, județul Neamț.

Presiune scăzută se va înregistra pentru utilizatorii din județul Iași:

- comuna Strunga;
- orașul Târgu Frumos;
- comuna Ion Neculce – satul Războieni;
- comuna Bălțați;
- orașul Podu Iloaiei;
- comuna Erbiceni;
- comuna Lețcani;
- comuna Dumești;
- comuna Valea Lupului, inclusiv cei de pe DN 85.

Având în vedere durata intervenției, recomandăm utilizatorilor din zonele afectate să își pregătească din timp o rezervă de apă potabilă pentru consum și uz gospodăresc.

Echipele APAVITAL S.A. vor desfășura operațiunile astfel încât alimentarea cu apă să fie reluată în intervalul estimat și în condiții de siguranță.

După finalizarea lucrărilor, APAVITAL S.A. va efectua spălarea conductelor afectate din rețeaua publică de alimentare cu apă, pentru îndepărtarea eventualelor depuneri. Cu toate acestea, la reluarea furnizării, variațiile de presiune pot antrena temporar depunerile existente în instalațiile interioare ale imobilelor, ceea ce poate determina apariția apei la robinete cu o turbiditate mai mare decât valorile curente, chiar dacă rețeaua publică a fost spălată. Precizăm că operațiunile efectuate de APAVITAL S.A. vizează rețeaua publică de alimentare cu apă și nu includ instalațiile interioare ale imobilelor, acestea aflându-se în responsabilitatea utilizatorilor.

În cazul în care apa prezintă un aspect tulbure după reluarea furnizării, recomandăm utilizatorilor să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute, până la limpezire. Dacă situația persistă, aceștia sunt rugați să contacteze Centrul de Contact APAVITAL S.A., la numărul 0232 969, pentru verificări suplimentare. Pentru alte informații privind serviciile oferite, utilizatorii au la dispoziție și asistentul virtual APAVITAL.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!

Serviciul Marketing Relaţii cu Publicul